

## **Оглавление**

1. Описание примера .....	3
2. Настройки ПЛК110-MS4 (Modbus TCP Slave) .....	4
2.1. Смена IP адреса .....	4
2.2. Конфигурирование внешнего канала.....	5
2.3. Визуализация на ПЛК110-MS4 .....	8
2.3.1. Создание окна визуализации.....	9
2.3.2. Текстовое поле .....	11
2.3.3. Текстовый ввод.....	13
2.3.4. Кнопка с фиксацией .....	14
3. Настройки СП307 (Modbus TCP Master) .....	16
3.1. Настройки панели .....	16
3.2. Экран проекта .....	19
3.2.1. Переключатель с индикацией (BOOL) .....	20
3.2.2. Цифровой ввод (WORD).....	22
3.2.3. Цифровой ввод (REAL) .....	24
4. Работа с примером.....	26

## 1. Описание примера

Данный пример посвящен настройке обмена данными между панелью оператора **СП3xx** и контроллером **ПЛК110-MS4** по протоколу **Modbus TCP**. В этом примере контроллер выполняет функцию **Slave**, а панель – **Master**.

Обратите внимание, что Ethernet-порт присутствует только у расширенной модификации панели СП3xx (**СП3xx-P**).

Подразумевается, что пользователь ознакомлен с **РЭ** и **РП** на соответствующие приборы и имеет базовые навыки работы с ними.

Основные характеристики используемых устройств приведены в табл. 1. Используемые в примере переменные описаны в табл. 2.

Табл. 1. Характеристики используемых в примере устройств

Устройство	ПЛК110-24.30.K-MS4-3	СП307
Функция	Slave	Master
Используемый порт	Ethernet	Ethernet
IP-адрес	10.2.20.135	10.2.20.145
Маска подсети	255.255.0.0	
Шлюз	10.2.1.1	
Slave ID	1	-
Прошивка	OWEN-20181015-5562	-
Среда разработки проекта	MasterSCADA 4D 1.2.3.6154	Конфигуратор СП300 (V2.D3k-5)
Название файла проекта	ModbusTCPslave	ModbusTCPmaster.txp

Табл. 2. Список используемых в примере переменных

ПЛК110-24.30.K-MS4-3		СП307
Переменные, которые читает/записывает панель	Тип данных	Бит/регистр ПЛК
bInputOutput	BOOL	0x0
wInputOutput	WORD	4x0
rInputOutput	REAL	4x1

## 2. Настройки ПЛК110-MS4 (Modbus TCP Slave)

### 2.1. Смена IP адреса

По умолчанию Ethernet порт в **ПЛК110-MS4** находится в режиме **Modbus (Slave)** и настроен на **IP 10.0.6.10**, порт **502**. Однако такие настройки не всегда удобны, но их легко изменить. Для этого необходимо подключиться к контроллеру по **SSH** (например, через программу **Putty**).

Если IP-адрес контроллера неизвестен, то следует подключить **ПЛК** к **ПК** по **USB**, после чего он должен отобразиться в списке сетевых подключений. Если этого не произошло, то следует установить **драйвер USB** устройства с диска ПО из комплекта поставки.

Открываем **Putty**, выбираем подключение по **SSH**, указываем **IP**-адрес контроллера (при подключении через USB указываем адрес **192.168.0.10**), логин **root**, пароль отсутствует (см. рис. 1).




Рис. 1. Подключение через Putty по SSH

#### 1. Вводим команду `vi /etc/network.conf`

- a) Нажимаем клавишу **I**;
- b) Изменяем **IP**-адрес, **маску** и **шлюз** ПЛК;
- c) Нажимаем клавишу **ESC**.

2. Вводим команду `:wq` (после этой команды файл будет сохранён и закрыт);

3. Перезагружаем ПЛК командой **reboot**.

*Обратите внимание*, что в команде 1 есть пробел между **vi** и **/etc**.

## 2.2. Конфигурирование внешнего канала

В Дереве проекта находим папку **Параметры** (см. рис. 2). Правым кликом мыши по ней добавляем 3 параметра (см. рис. 3):

- **bInputOutput** типа **BOOL**;
- **wInputOutput** типа **WORD**;
- **rInputOutput** типа **REAL**.
- 




Рис. 2. Вкладка **Параметры**




Рис. 3. Окно добавление параметра

Теперь простым перетаскиванием (drag&drop) перемещаем папку **Параметры** в папку **Внешние каналы** (см. рис. 4). При этом внешние ссылки должны сгенерироваться автоматически, тем самым обеспечив связь между локальными параметрами и сетевыми переменными.




Рис. 4. Создание внешних каналов

Далее для каждого канала зададим адрес регистра (или бита). Для этого нажмем левой кнопкой мыши на параметр и откроем меню настройки (см. рис. 5). Нас будет интересовать параметр **Адрес**. По умолчанию **Адрес** равен **-1**, что соответствует автоматическому распределению адресов между каналами. В параметр **Доступ** для каждого параметра оставим значению по умолчанию (**Чтение/Запись**).

Для удобства мы укажем следующие настройки адресов:

- **blnputOutput – 0 (coil 0);**
- **wlnputOutput – 0 (holding register 0);**
- **rlnputOutput – 1 (holding register 1);**
- 




Рис. 5. Свойства параметров внешнего канала

Чтобы удостовериться, что настройка была произведена правильно, нажмем правой кнопкой мыши на папке **Внешние каналы** и экспортим карту регистров Modbus (см. рис. 6 и 7).




Рис. 6. Создание карты регистров

	A	B	C	D	E	F	G
1	Группа	Параметр	Адрес	Адрес(hex)	Направление	Тип	Тип значения
2	Параметры	bInputOutput		0	0x0000	Чтение/Запись	Логическая ячейка
3	Параметры	wInputOutput		0	0x0000	Чтение/Запись	Регистр Хранения
4	Параметры	rInputOutput		1	0x0001	Чтение/Запись	Регистр Хранения

Рис. 7. Карта регистров Modbus

На рисунке 7 видно, что логические и численные параметры находятся в разных областях памяти и имеют независимую друг от друга нумерацию.

На этом конфигурирование сетевого обмена закончено. Перейдем к созданию визуализации.

## 2.3. Визуализация на ПЛК110-MS4

ПЛК110-MS4 может выступать в роли **web-сервера** визуализации для 1..3 или 1..10 клиентов (в зависимости от модификации). Поэтому в рамках примера мы сделаем простую и наглядную WEB-визуализацию. Визуализация будет дублировать функционал, доступный на сенсорной панели оператора.




Рис. 8. Web-визуализация

### 2.3.1. Создание окна визуализации

Для начала создадим окно визуализации. В дереве проекта нажмем правой кнопкой на узел **Окна** и выберем команду **Добавить – Окно** (см. рис. 9). Появившееся **Окно 1** назначаем стартовым окном (см. рис. 10).




Рис. 9. Добавление нового окна




Рис. 10. Выбор стартового окна

Дважды нажмем левой кнопкой мыши по созданному окну, чтобы перейти в редактор визуализации. В настройках окна зададим ширину и высоту окна (см. рис. 11).




Рис. 11. Настройки окна

**Обратите внимание,** что если вы не видите каких-либо параметров, то следует переключиться в продвинутый режим просмотра (пиктограмма в верхнем левом углу панели опций, см. рис. 13).

Визуализация будет состоять из следующих элементов: три **текстовых поля**, два **текстовых ввода** и одна **кнопка с фиксацией**. Общий вид окна представлен на рис. 12.




Рис. 12. Общий вид окна в редакторе визуализации

### 2.3.2. Текстовое поле

Простым перетаскиванием добавим на экран текстовые поля для параметров типа WORD и REAL. Найти элементы можно в палитре (см. рис. 14). Изменим размеры элементов с помощью опорных точек (см. рис. 13).



Рис. 13. Задание размера элемента




Рис. 14. Текстовое поле в палитре элементов

В свойствах элемента зададим: заливку фона, цвет рамки, текст, шрифт и другие параметры шрифта (см. рис. 15).




Рис. 15. Настройки текстового поля

Теперь настроим динамическое текстовое поле (TRUE/FALSE), которое будет привязано к переменной типа BOOL. Для этого необходимо зажать левой кнопкой мыши переменную **bInputOutput** и, не отпуская, перетащить ее на параметр **Текст** (см. рис. 16). Слева от ячейки должен появиться символ, означающий связь переменной с данным параметром.




Рис. 16. Связь переменной с параметром **Текст**




Рис. 17. Отображение привязки переменной

Нажимаем на данный символ, чтобы увидеть взаимосвязи между элементами (см. рис. 17). Далее нажимаем на пиктограмму «Карандаш» и в появившемся окне выбираем тип конвертации **Точечная**, а также указываем нужные тексты для состояний FALSE/TRUE (см. рис. 18).




Рис. 18. Настройки динамического текста

### 2.3.3. Текстовый ввод

Перетащим с палитры в рабочую область элемент **Текстовый ввод** (см. рис. 19). Перетаскиванием переменной **wInputOutput** на параметр **Текст** создадим между ними связь, а также зададим максимальную длину ввода, равную пяти символам (см. рис. 20).




Рис. 19. Текстовый ввод на палитре




Рис. 20. Параметры текстового ввода

Аналогичные процедуры повторите для параметра **rInputOutput**.

### 2.3.4. Кнопка с фиксацией

Последний элемент, который нужно добавить – это кнопка с фиксацией (см. рис. 21).




Рис. 21. Кнопка с фиксацией в палитре элементов

Выносим ее на рабочую область и масштабируем до квадрата со сторонами 50x50. Перетаскиванием переменной `bInputOutput` на параметр **Заливка фона** создадим связь (см. рис. 22). Редактируем конвертацию (так же, как мы это делали для текстового поля) и выбираем заливку для состояний FALSE/TRUE (см. рис. 23). В разделе **Внешний вид** зададим радиус округления равным 100 (если у вас нет такого параметра, то вероятно вы просматриваете опции в простом режиме, см. [примечание](#) к рисунку 11). Затем простым перетаскиванием параметра `bInputOutput` создаем связь с параметром **Нажата** (см. рис. 24).




Рис. 22. Входящие связи заливки фона




Рис. 23. Конвертер связи заливки фона




Рис. 24. Связь **bInputOutput** с кнопкой

### 3. Настройки СП307 (Modbus TCP Master)

#### 3.1. Настройки панели

Для того чтобы использовать панель СП307-Р в режиме Modbus TCP Master, в первую очередь необходимо в настройках проекта на вкладке **Устройство** задать IP-адрес панели и маску подсети. В соответствии с табл.1 зададим IP-адрес 10.2.20.145, маску подсети 255.255.0.0 и шлюз 10.2.1.1.




Рис. 25. Настройки Ethernet панели (режим Modbus TCP Master)

Нажмем ПКМ на вкладку **Сетевые настройки** и добавим slave-устройство с названием **ПЛК110-MS4 [M02]**:




Рис. 26. Добавление **TCP Slave** устройства

В настройках slave-устройства укажем IP-адрес ПЛК (**10.2.20.145** согласно табл.1) и используемый протокол (**TCP**):




Рис. 27. Настройки TCP Slave устройства

**Обратите внимание**, что мы поставили галочку, отвечающую за изменение порядка регистров, если это не сделать, то регистры вещественного типа (с плавающей точкой) будут отображаться не верно.

### 3.2. Экран проекта

Проект содержит один экран, на котором осуществляется отображение данных, которыечитываются из ПЛК, и ввод данных, которые записываются в ПЛК; при этом и отображение, и ввод для каждого типа данных реализованы через один элемент.

Соответственно, экран содержит четыре активных элемента:

1. **Переключатель с индикацией** с привязанным битом ПЛК **0x0**. Панель считывает значение этого регистра, а также записывает значение в этот регистр (т.е. в переменную **bInputOutput** типа **BOOL**) по команде пользователя.
2. **Цифровой ввод** с привязанным регистром ПЛК **4x0**. Панель считывает значение этого регистра, а также записывает значение в этот регистр (т.е. в переменную **wInputOutput** типа **WORD**) по команде пользователя.
3. **Цифровой ввод** с привязанными регистрами ПЛК **4x1**. Панель считывает значение этого регистра, а также записывает значение в этот регистр (т.е. в переменную **rInputOutput** типа **REAL**) по команде пользователя.




Рис. 28. Внешний вид экрана проекта

Настройки элементов приведены ниже.

### 3.2.1. Переключатель с индикацией (BOOL)

Элемент **Переключатель с индикацией** используется для отображения и ввода значений переменных ПЛК типа **BOOL**. Переменные этого типа в каждый момент времени находятся в одном из двух возможных состояний: **TRUE** или **FALSE** (иными словами, **Включено/Выключено**).



Рис. 29. Внешний вид элемента **Переключатель с индикацией**

В настройках элемента на вкладке **Регистр элемента** выберем порт **ПЛК110-MS [M02]**, укажем для него адрес **1** и регистр **0x0** (согласно [табл. 2](#)). По умолчанию панель пытается оптимизировать сетевой опрос и шлет команды на чтение не одного бита, а всего байта (8 бит), в данном случае нам это не нужно. Поэтому необходимо заблокировать этот функционал поставив галочку **Дин. adr..**. После чего высветится регистр **PSW256**, кликаем по нему левой кнопкой мыши и указываем во вкладке **Данные** коэффициент, равный нулю:




Рис. 30. Настройки элемента **Переключатель с индикацией**, вкладка **Регистр элемента**

На вкладке **Индикатор** для настройки **Переключение бита в состояние** выберем значение **Инверсия**. Это нужно для того, чтобы свободно менять значение элемента с дисплея панели.




Рис. 31. Настройки элемента **Переключатель с индикацией**, вкладка **Индикатор**

### 3.2.2. Цифровой ввод (WORD)

Элемент **Цифровой ввод (WORD)** используется для отображения и ввода значений переменных ПЛК, размер которых равен **двум байтам**. В данном примере элемент будет использоваться для работы с **целочисленным** значением от 0 до 65535.



Рис. 32. Внешний вид элемента **Цифровой ввод**

В настройках элемента на вкладке **Регистр элемента** выберем порт **ПЛК110-MS [M02]**, укажем для него адрес **1** и регистр **4x0** (согласно [табл. 2](#)). *Обратите внимание*, что параметр **Тип** должен иметь значение **WORD**.




Рис. 33. Настройки элемента **Цифровой ввод**, вкладка **Регистр элемента**

На вкладке **Дисплей** выберем формат **Unsigned** (беззнаковый). Для параметра **Разрядность/Всего знаков** зададим значение **5**, поскольку переменные типа **WORD** не способны принимать шестизначные значения.




Рис. 34. Настройки элемента **Цифровой ввод**, вкладка **Дисплей**

**Обратите внимание**, что при необходимости работать с отрицательными целыми числами следует использовать формат **Dec**, а в ПЛК указать тип переменных как **INT (Целый)**.

### 3.2.3. Цифровой ввод (REAL)

Элемент **Цифровой ввод (REAL)** используется для отображения и ввода значений переменных ПЛК типа **REAL**. Переменные этого типа используются для работы с [числами с плавающей точкой](#).



Рис. 35. Внешний вид элемента **Цифровой ввод**

В настройках элемента на вкладке **Регистр элемента** выберем порт **ПЛК110-MS [M02]**, укажем для него адрес **1**, регистр **4x1** и тип **DWORD** (поскольку переменные типа **REAL** занимают два регистра). В результате, элемент будет обращаться к 1 и 2 регистру ПЛК.




Рис. 36. Настройки элемента **Цифровой ввод**, вкладка **Регистр элемента**

На вкладке **Дисплей** выберем формат **Float** (с плавающей точкой). Для параметров **Разрядность/Всего знаков** и **Разрядность/Дробная часть** зададим значения **4** и **2**, т.е. элемент сможет отображать значения от -99.99 до 99.99.




Рис. 37. Настройки элемента **Цифровой ввод**, вкладка **Дисплей**

## 4. Работа с примером

1. Распакуйте архив **ModbusTCPslave.zip** с сохранением имени проекта и папки (в противном случае проект может стать недоступным для открытия).
2. Запустите файл **ModbusTCPslave.FDB**, нажмите **Открыть проект** и укажите путь, по которому был распакован архив.




Рис. 38. Запуск проекта для ПЛК в **MasterSCADA 4D**

3. Загрузите проект в ПЛК и запустите его:




Рис. 39. Загрузка проекта в ПЛК через **MasterSCADA 4D**

4. Откройте проект **ModbusTCPmaster.txp** в программе **Конфигуратор СП300** и загрузите его в панель:




Рис. 40. Загрузка проекта в панель

5. Соедините Ethernet-порты панели и ПЛК с помощью Ethernet-кабеля:



Рис. 41. Внешний вид Ethernet-кабеля

6. Введите данные с помощью сенсорного дисплея панели и наблюдайте, как они будут записаны на ПЛК110-MS4 и изменены в web-визуализации:




Рис. 42. Ввод значений с помощью сенсорного дисплея панели




Рис. 43. Отображение введенных на панели значений в MasterSCADA 4D




Рис. 44. Отображение введенных на панели значений в **web-визуализации**

7. Введите новые значения переменных в программе **ModbusTCPslave.FDB** и наблюдайте, как они будут считаны панелью и отображены на ее дисплее, а также в **web-визуализации**:




Рис. 45. Изменение значений переменных в **MasterSCADA 4D**

**Обратите внимание** на пиктограмму в виде замка. Она означает, что запись значений из внешних каналов **заблокирована**, и данные задаются вручную из **MasterSCADA 4D**. Не забудьте снять блокировку после того, как произведете запись параметров.

8. Введите новые значения переменных в **web-визуализации** и наблюдайте, как они записаны на ПЛК, а затем считаны панелью:




Рис. 46. Изменение значений переменных в **web-визуализации**