



Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Измеритель с интерфейсом RS-485 ТРМ200-Н, ТМ "ОВЕН"	1	Возм.прим.корп. Н, Щ1, Щ2
AA2, AA3	Преобразователь давления измерительный ПД100, ТМ "ОВЕН"	2	
G1	Блок питания БП04Б-Д2-24, ТМ "ОВЕН"	1	
R1, R2	Резистор прецизионный 100 Ом +/-0,1% 0,25Вт	1	
QF1	Автомат защиты	1	



Подпись и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТРМ200, Подключение датчика давления с выходным сигналом 4...20мА		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Лист 1 Листов 2		
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							

Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Измеритель с интерфейсом RS-485 ТРМ200-Н2, ТМ "ОВЕН"	1	
AA2, AA3	Преобразователь давления измерительный ПД100, ТМ "ОВЕН"	2	
G1	Блок питания БП04Б-Д2-24, ТМ "ОВЕН"	1	
R1, R2	Резистор прецизионный 100 Ом +/-0,1% 0,25Вт	1	
QF1	Автомат защиты	1	



Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТРМ200, Подключение датчика давления с выходным сигналом 4...20мА		
Разраб.					Лит.	Масса	Масштаб
Провер.							
Т.контр.					Лист 2		Листов
Рук.раз.							
Н.контр.							
Утв.							